




## Desenhos 2D



### Conteúdo programático

#### Folhas e vistas de desenho

Folhas e formatos

Criação de vistas

Vista de seção

Vista projetada

Vista de detalhes

Marcas de centro e linhas de centro

Configurações de vista

#### Dimensões

Criação de dimensões

Cotas vinculadas com a peça 3D

Manipulação de dimensões

Propriedades de dimensões

#### Anotações

Adicionar anotações

Tipos de anotações

Criação de simbologia

Criação de blocos

Carga Horária: 24 horas

Pré-requisitos: SolidWorks Essencial ou

Solidworks Básico

Apostila em Português

Um aluno por micro

Certificação na conclusão do treinamento

#### Vistas de desenho da montagem

Criação de vistas de montagem

Quebrar vista

Ocultar componentes e corpos

Vista explodidas

Vistas com estados de exibição  
personalizados

#### Templates e formatos de folhas

Criação de template personalizado

Vínculo de template com propriedades  
personalizadas

Criação de formatos de folhas

#### Lista de materiais e tabelas

Criação de lista de materiais (BOM)

Criação de balões automáticos

Alterar informações de lista de materiais

Cotas em vista isométrica

#### Problemas de desempenho e exibição

Desenhos em modo de peso leve

Desenhos em modo de grande montagem

Considerações de tamanho de arquivo

#### Referências e comparação de desenhos

Utilizar ferramenta de comparação de  
desenhos

Modificar referências de arquivos 2D

T  
R  
E  
I  
N  
A  
M  
E  
N  
T  
O

#### Sorocaba

Rua Aníbal Prestes, 389

CEP: 18025-270

Tel: (15) 3232-8808

uvw@uvw.com.br

#### Campinas

Rua Conceição, 233

CEP: 13010-050

Tel: (19) 3236-1701

uvw@uvw.com.br